

飯能市公共施設等総合管理計画

個別施設計画（学校教育系施設）

令和3年2月

飯能市教育委員会



【目次】

第1章 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 P. 1

- 1.1 背景
- 1.2 目的
- 1.3 計画期間
- 1.4 対象施設

第2章 学校施設の目指すべき姿 P. 3

- 2.1 生きる力を育成する学校教育の充実（教育環境）
- 2.2 安心・安全で質の高い学習環境の充実（生活環境）
- 2.3 学校・家庭・地域と連携した教育の充実（地域環境）

第3章 学校施設の実態 P. 4

- 3.1 学校施設の運営状況・活用状況等の実態
 - 3.1.1 対象施設一覧
 - 3.1.2 児童生徒数及び学級数の変化
 - 3.1.3 学校施設の配置状況（拡大図は第8章 資料8.1 参照）
 - 3.1.4 施設関連経費の推移
 - 3.1.5 学校施設の保有量
 - 3.1.6 今後の維持・更新コスト（従来型）
- 3.2 学校施設の老朽化状況の実態
 - 3.2.1 構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況の評価
 - 3.2.2 今後の維持・更新コストの把握（長寿命化型）

第4章 学校施設整備の基本的な方針等	P. 12
<hr/>	
4.1 学校施設の規模・配置計画等の方針	
4.1.1 学校施設の長寿命化計画の基本方針	
4.1.2 学校施設の規模・配置計画等の方針	
4.2 改修等の基本的な方針	
4.2.1 長寿命化の方針	
4.2.2 目標使用年数、改修周期の設定	
第5章 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等	P. 15
<hr/>	
5.1 改修等の整備水準	
5.2 維持管理の項目・手法等	
第6章 長寿命化の実施計画	P. 17
<hr/>	
6.1 改修等の優先順位付けと実施計画	
6.2 長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果 ～ 維持・管理の課題と今後の方針 ～	
第7章 長寿命化計画の継続的運用方針	P. 18
<hr/>	
7.1 情報基盤の整備と活用	
7.2 推進体制等の整備	
7.3 フォローアップ	
第8章 資料	
<hr/>	
8.1 学校施設の配置状況 拡大図 (巻末添付)	
8.2 建物情報一覧 (別冊)	

第 1 章 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等

1.1 背景

飯能市の学校施設は、昭和 40（1965）年代からの急激な人口増加に伴う児童生徒数の増化にあわせて整備され、本市公共施設面積の約 50%の面積を有しています。


学校施設の多くは建設から 30 年以上経過し、老朽化に伴う修繕等の維持管理費が増大しており、今後、大規模改修や建替えに多額の費用を必要とする時期を迎えます。

これら施設の適正な維持・管理は「公共施設等の更新問題」と言われ、全国の自治体に共通した課題であり、避けることのできない問題として対策が必要となっています。

1.2 目的

本計画の目的は、平成 29 年 3 月に策定した「飯能市公共施設等総合管理計画」に基づき、個別施設（学校教育系施設）の具体的な整備方針や実施スケジュール等を「個別施設計画」として示すものです。

<個別施設計画の位置付け>



資料：総務省「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」の概要

1.3 計画期間

本計画の計画期間は、令和 3(2021)年度から令和 12 年度(2030)までの 10 年間とします。ただし、この期間内であっても児童生徒数の変化、社会経済情勢、国の補助制度などの動向を踏まえ、柔軟に計画を見直します。

1.4 対象施設

本計画の対象施設は「飯能市公共施設等総合管理計画」に定める「学校教育系施設」を対象とします。

《表 1-1 対象施設》

(令和2年5月1日時点)

小 学 校	12 校
中 学 校	8 校
幼 稚 園	1 園
給食共同調理場	5 施設 (うち 4 施設は小学校校舎内)

第2章 学校施設の目指すべき姿

2.1 生きる力を育成する学校教育の充実（教育環境）

確かな学力と自立する力の育成に取り組み、伝統と文化を尊重しグローバル化に対応する教育の推進と、社会の変化に対応する教育の推進のため、教育の情報化をはじめ多様な学習展開に対応する施設整備を進めます。

また、豊かな心と健やかな体の育成に取り組み、体力の向上と健康の保持・増進のため、学校体育の充実と、安心・安全でおいしい給食を提供する施設整備を進めます。

さらに、特別支援教育の推進のため、切れ目のない支援体制の構築に向けた幼保小や関連各課との連携と、児童生徒一人ひとりのニーズに対し、必要な支援を行う特別支援教育に対応した施設整備を進めます。

2.2 安心・安全で質の高い学習環境の充実（生活環境）

児童生徒が安心して有意義な学校生活が過ごせるよう、防犯や施設の安全など安全性に配慮した施設整備を進めると共に、障害の有無に関わらず安心して施設を利用できるようユニバーサルデザイン化に努めます。

また、児童生徒数の減少に伴う学校規模の適正化の推進のため、地域と共に検討を進めます。

さらに、教職員の資質の向上を図り、質の高い学習環境づくりに取り組みます。

2.3 学校・家庭・地域と連携した教育の充実（地域連携）

学校と家庭、地域のネットワークを形成し、学校教育活動を支える PTA、学校応援団等の活動の場として位置付けます。

また、児童の放課後の居場所や地域の生涯学習の場として、学校を利用した学習支援に配慮します。

さらに、地域の防災拠点、避難所としての役割を担う施設としての整備を進めます。

第3章 学校施設の実態

3.1 学校施設の運営状況・活用状況等の実態

3.1.1 対象施設一覧

本市には、小学校12校、中学校8校、幼稚園1園、給食共同調理場5施設（うち4施設は小学校校舎内）の学校施設があります。小学校全体の床面積は71,493㎡、中学校全体の床面積は47,778㎡、名栗幼稚園は646㎡、施設が独立している名栗給食共同調理場は198㎡となります。

《表 3-1 小学校》

（令和2年5月1日現在 公立学校施設台帳より）

名称	住所	児童生徒数（人）		学級数（学級）	
		通常学級 在籍者数	特別支援 在籍者数	通常 学級	特別 支援
1 飯能第一小学校	飯能市山手町13-8	589	17	18	3
2 飯能第二小学校	飯能市小瀬戸548-1	40		4	
3 南高麗小学校	飯能市下直竹38	73		6	
4 加治小学校	飯能市川寺500	554	8	18	3
5 精明小学校	飯能市小久保54-2	105	5	6	2
6 原市場小学校	飯能市下赤工442-2	158	10	6	2
7 富士見小学校	飯能市双柳1-1	519	9	17	2
8 加治東小学校	飯能市岩沢1243	229	11	8	2
9 双柳小学校	飯能市双柳1194	405	8	14	2
10 美杉台小学校	飯能市美杉台1-29	659	14	21	3
11 奥武蔵小学校	飯能市長沢26-2	72	2	6	2
12 名栗小学校	飯能市上名栗2944	23		3	
(旧東吾野小学校)	飯能市平戸130-2				
(旧吾野小学校)	飯能市吾野240-2				
小学校 計		3,426	84	127	21

《表 3-2 中学校》

（令和2年5月1日現在 公立学校施設台帳より）

名称	住所	児童生徒数（人）		学級数（学級）	
		通常学級 在籍者数	特別支援 在籍者数	通常 学級	特別 支援
1 飯能第一中学校	飯能市双柳1-1	496	9	14	2
2 南高麗中学校	飯能市下直竹1061	35		3	
3 原市場中学校	飯能市原市場646	104	5	3	2
4 飯能西中学校	飯能市飯能287	345	7	9	2
5 加治中学校	飯能市阿須164-1	409	10	12	3
6 美杉台中学校	飯能市美杉台5-3	268	3	9	2

	7 奥武蔵中学校	飯能市長沢 73-1	46	2	3	1
	8 名栗中学校	飯能市上名栗 2833	18		3	
中学校 計			1,721	36	56	12

《表 3-3 幼稚園》

(令和2年5月1日現在 公立学校施設台帳より)

名称	住所	児童生徒数 (人)		学級数 (学級)	
		通常学級 在籍者数	特別支援 在籍者数	通常 学級	特別 支援
1 名栗幼稚園	飯能市上名栗 2951	13		3	
幼稚園 計		13		3	

《表 3-4 給食共同調理場》

(令和2年5月1日現在 公立学校施設台帳より)

名称	住所	共同利用施設			
		名栗小	名栗中	名栗幼	
1 名栗給食共同調理場	飯能市上名栗 2961-1	名栗小	名栗中	名栗幼	
2 南高麗給食共同調理場 (南高麗小学校校舎内)	飯能市下直竹 38	南高麗小	南高麗中		
3 奥武蔵給食共同調理場 (奥武蔵小学校校舎内)	飯能市長沢 26-2	奥武蔵小	奥武蔵中		
4 原市場給食共同調理場 (原市場小学校校舎内)	飯能市下赤工 442-2	飯能二小	原市場小		
5 双柳給食共同調理場 (双柳小学校校舎内)	飯能市双柳 1194	精明小	双柳小		
給食共同調理場 計					

なお、名栗中学校については令和3年3月31日に原市場中学校へ統合される予定です。

3.1.2 児童生徒数及び学級数の変化

市立小学校の児童数は、令和2年5月1日現在3,510人（148学級、特別支援学級を含む）です。児童数のピークは昭和58年（5年推移で7,081人）で、現在はピーク時の約50%、令和6年時点では約45%となっています。

市立中学校の生徒数は、令和2年5月1日現在1,757人（68学級、特別支援学級を含む）です。生徒数のピークは昭和63年（5年推移で3,599人）で、現在はピーク時の約49%、令和6年時点では約48%となっています。

《表 3-5 児童生徒数》

(人)

	これまでの推移										将来推計		
	1978	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2013	2018	2020	2022	2024	2026
	昭53	昭58	昭63	平5	平10	平15	平20	平25	平30	令2	令4	令6	令8
小学校 児童数	5,884	7,081	6,044	6,028	5,548	5,135	4,341	3,795	3,608	3,510	3,380	3,177	
中学校 生徒数	2,344	3,119	3,599	3,132	3,019	2,636	2,306	1,952	1,750	1,757	1,699	1,725	
合計	8,228	10,200	9,643	9,160	8,567	7,771	6,647	5,747	5,358	5,267	5,079	4,902	

※ 将来推計については、特別支援学級の児童生徒数は含めていません。

《表 3-6 学級数》

(学級)

	これまでの推移										将来推計		
	1978	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2013	2018	2020	2022	2024	2026
	昭53	昭58	昭63	平5	平10	平15	平20	平25	平30	令2	令4	令6	令8
小学校 学級数	174	205	181	192	187	175	160	146	146	148	150	142	
中学校 学級数	62	83	90	89	85	80	72	66	66	68	66	63	
合計	236	288	271	281	272	255	232	212	212	216	216	205	

※ 将来推計については、特別支援学級の学級数は含めていません。




図 3-1 小学校児童数の変化 (平成 30 年 6 月 1 日現在)




図 3-2 小学校児童数全体の变化 (平成 30 年 6 月 1 日現在)




図 3-3 中学校生徒数の変化 (平成 30 年 6 月 1 日現在)





図 3-4 中学校生徒数全体の变化 (平成 30 年 6 月 1 日現在)

3.1.3 学校施設の配置状況



資料：飯能市教育委員会「平成30年度 飯能の教育」の教育施設の位置

(別紙位置図縮小版)

3.1.4 施設関連経費の推移


《表 3-7 施設関連経費の推移》

(千円)


	2014	2015	2016	2017	2018	5年平均
	平 26	平 27	平 28	平 29	平 30	
施設整備費	37,801	47,745	87,728	205,699	66,541	89,103
耐震等施設整備費	730,647	768,658	0	0	0	299,861
維持修繕費	37,458	55,368	43,770	33,763	32,491	40,570
光熱水費等	175,691	166,881	163,561	175,873	173,832	171,168
委託費	57,223	63,691	65,655	66,984	69,383	64,587
耐震等委託費	61,456	32,327	0	0	0	18,757
施設関連経費 合計	1,100,276	1,134,670	360,714	482,319	342,247	684,046

※耐震等施設整備費及び耐震等委託費は、耐震補強や大規模改修等に係る費用を計上しています。

3.1.5 学校施設の保有量



3.1.6 今後の維持・更新コスト(従来型)



3.2 学校施設の老朽化状況の実態


3.2.1 構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価

建物情報一覧表

建物基本情報													構造躯体の健全性			劣化状況評価					備考					
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分	構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度	西暦	和暦	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)	試算上の区分	屋根・屋上	外壁		内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(100点満点)	
1	411	飯能第一小	体育倉庫	1		小学校	校舎	W	1	30	1955	S30	63	新					-	-	-	-	-	0		
2	411	飯能第一小	体育倉庫	2		小学校	校舎	W	1	23	1961	S36	57	旧	-	-			-	-	-	-	-	0		
3	411	飯能第一小	北棟校舎(東側)	3-1		小学校	校舎	RC	3	515	1966	S41	52	旧	済	済	H9	13.6	長寿命	D	D	D	D	D	10	H11耐震
4	411	飯能第一小	北棟校舎(東側)	3-2		小学校	校舎	RC	3	1,775	1967	S42	51	旧	済	済	H9	13.6	長寿命	D	D	D	D	D	10	H11耐震
5	411	飯能第一小	北棟校舎(西側)	4		小学校	校舎	RC	3	809	1966	S41	52	旧	済	済	H9	18.1	長寿命	D	D	D	D	D	10	H1耐震、児童ク
6	411	飯能第一小	南棟校舎(東側)	5		小学校	校舎	RC	3	2,382	1968	S43	50	旧	済	済	H8	16	長寿命	D	D	D	D	D	10	H12耐震
7	411	飯能第一小	渡り廊下(東側)	6		小学校	校舎	RC	3	335	1968	S43	50	旧	済	済	H27	13.1	要調査	D	D	B	C	C	42	H28耐震
8	411	飯能第一小	機械室	7		小学校	校舎	RC	1	60	1968	S43	50	旧	-	-			-	-	-	-	-	0		
9	411	飯能第一小	南棟校舎(西側)	8		小学校	校舎	RC	3	1,881	1969	S44	49	旧	済	済	H8	19.4	長寿命	D	D	D	D	D	10	H13耐震
10	411	飯能第一小	機械室	10		小学校	校舎	RC	1	60	1969	S44	49	旧	-	-			-	-	-	-	-	0		
11	411	飯能第一小	プール附属棟	12		小学校	校舎	S	1	51	1971	S46	47	旧	-	-			-	-	-	-	-	0		
12	411	飯能第一小	プール附属棟	13		小学校	校舎	S	1	13	1971	S46	47	旧	-	-			-	-	-	-	-	0		
13	411	飯能第一小	屋外トイレ	14		小学校	校舎	S	1	14	1971	S46	47	旧	-	-			-	-	-	-	-	0		
14	411	飯能第一小	倉庫	15		小学校	校舎	S	1	50	1986	S61	32	新					-	-	-	-	-	0		
15	411	飯能第一小	体育館	16		小学校	体育館	S	2	1,728	1967	S42	51	旧	済	済	H22	25.6	長寿命	A	A	A	A	A	100	H28耐震大改
16	411	飯能第一小	焼窯庫	17		小学校	校舎	W	1	9	1990	H2	28	新					-	-	-	-	-	0		
17	411	飯能第一小	ボイラー室	18		小学校	校舎	S	1	16	1994	H6	24	新					-	-	-	-	-	0		
18	411	飯能第一小	機械室	19		小学校	校舎	RC	1	96	1996	H8	22	新					-	-	-	-	-	0		
19	411	飯能第一小	渡り廊下(西側)	20		小学校	校舎	RC	2	197	1969	S44	49	旧	済	-	H27	18.5	長寿命	D	D	D	C	-	15	
20	412	飯能第二小	校舎	1		小学校	校舎	RC	4	2,386	1984	S59	34	新					C	D	C	C	B	36	H29耐震トイレ空	
21	412	飯能第二小	機械室	2		小学校	校舎	RC	1	65	1984	S59	34	新					-	-	-	-	-	0		
22	412	飯能第二小	倉庫	3		小学校	校舎	S	1	32	1984	S59	34	新					-	-	-	-	-	0		
23	412	飯能第二小	危険物庫	4		小学校	校舎	S	1	6	1984	S59	34	新					-	-	-	-	-	0		
24	412	飯能第二小	焼窯庫	5		小学校	校舎	S	1	6	1984	S59	34	新					-	-	-	-	-	0		
25	412	飯能第二小	体育倉庫	6		小学校	校舎	S	1	32	1984	S59	34	新					-	-	-	-	-	0		
26	412	飯能第二小	プール附属棟	7		小学校	校舎	S	1	22	1984	S59	34	新					-	-	-	-	-	0		
27	412	飯能第二小	プール附属棟	8		小学校	校舎	S	1	62	1984	S59	34	新					-	-	-	-	-	0		
28	412	飯能第二小	体育館	9		小学校	体育館	S	2	807	1984	S59	34	新					C	C	B	B	B	62		
29	412	飯能第二小	屋外トイレ	10		小学校	校舎	S	1	17	1984	S59	34	新					-	-	-	-	-	0		
30	412	飯能第二小	渡り廊下	11		小学校	校舎	S	1	109	1984	S59	34	新					-	-	-	-	-	0		

(別紙建物情報一覧抜粋)

3.2.2 今後の維持・更新コストの把握(長寿命化型)



第4章 学校施設整備の基本的な方針等

4.1 学校施設の規模・配置計画等の方針

4.1.1 学校施設の長寿命化計画の基本方針

<p>公共施設等総合管理計画の基本方針</p>	<p>「総量の最適化」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政サービスの見直し ・ 既存施設の再生・活用 <p>「施設（機能）の再編・再配置」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 既存施設の多機能化及び機能の集約 ・ 官民連携による地域資源の有効活用 <p>「効果的・効率的な管理運営」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ PPP・PFIによる民間活力の導入 ・ 維持管理・運営の適切なマネジメント
<p>公共施設等総合管理計画の施設類型別方針 【学校】</p>	<p>「維持管理について」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急度、優先度を踏まえ計画的な修繕等を行うとともに、施設等の耐用年数を踏まえ、予防保全的な維持管理に努める。 <p>「更新等について」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校としての機能を踏まえ、複合化を図るなど施設の有効活用を検討する。



<p>学校施設の長寿命化計画の基本方針</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小・中学校の規模の適正化と適正配置について、各地区の現状と課題を踏まえ検討します。 ・ 整備計画において、大規模改修や建替え時等には、小規模校や児童生徒数が減少する学校は、既存施設の整備状況等を勘案し、施設の多機能化、集約化、複合化を図ります。 ・ 施設整備には長期的な計画が必要なことから、緊急度、優先度を踏まえた維持管理に努めます。 ・ 今後の施設の活用については、地域住民の意見を踏まえ、本市が設置する検討委員会等において、地方創生に資する活用となるよう検討を進めます。
-------------------------	---

4.1.2 学校施設の規模・配置計画等の方針

飯能市は、飯能地区、精明地区、加治地区、南高麗地区、吾野地区、東吾野地区、原市場地区、名栗地区の8地区¹⁾に分けることができます。今後の地区のあり方などを見据え、地区の活性化、地区の発展につながることを目的に、公共施設の再編・再設置について検討します。

小学校12校・中学校8校は、床面積ベースで本市の公共施設全体の約50%を占め最も多

い施設です。また、市街地や山間地域に関わらず各地区に配置しているため、小規模校となる学校や児童生徒数が減少すると予測される学校が存在します。

幼稚園 1 園は、名栗地区に配置されており、地域の発展を見据えた検討が必要です。

学校給食施設 15 施設は、各地区の小・中学校の配置や児童生徒数等の状況を考慮し、バランス良く配置されています。

1) 8 地区：飯能市「第 5 次飯能市総合振興計画 基本構想（平成 28 年度～平成 37 年度）／前期基本計画（平成 28 年度～平成 32 年度）」の資料編

- ・「飯能地区」は、飯能駅、東飯能駅を核とする中心市街地を形成し、都市機能や人口が集積する最も中心的な地区です。
- ・「精明地区」は、比較的まとまった平地が広がり、畑や果樹園などの田園環境と、圏央道に近接した利便性等から、住宅地や工業地、大型店舗、ゴルフ場等が混在した地区となっています。
- ・「加治地区」は、中心市街地の南東部に位置する既成市街地で、田園環境が残りつつも市街地開発事業が行われ都市化が進められているとともに、大学や運動公園などの文教施設もある地区です。
- ・「南高麗地区」は、市の南西部山間地に位置し、市街地に近接しつつも、豊かな自然環境が広がる里山地区です。
- ・「吾野地区」は、東吾野地区の西側に位置し、秩父市に至る国道 299 号沿いに点在する集落とそれを取り巻く豊かな自然環境で形成された山間地区です。
- ・「東吾野地区」は、市の北西部に位置し、秩父に至る国道 299 号沿いに位置し、豊かな自然環境の中に集落が形成され、鉄道駅や病院、学校等、生活施設のある山間地区です。
- ・「原市場地区」は、入間川の源流を発する名栗地区と市街地郊外の間位置する中山間地域です。
- ・「名栗地区」は、市域の最も西側に位置し、入間川源流と豊かな森林環境を有する中に小規模ながらも学校や診療所などの生活に必要な施設が整う山間地区です。

4.2 改修等の基本的な方針

4.2.1 長寿命化の方針

学校施設は非常に棟数が多く、長期的な整備計画が必要となります。文部科学省では長寿命化改修の優位性を示していることから、本市においても学校施設の長寿命化によるメリットは大きいと考え、詳細診断等の結果により長寿命化改修が可能な学校施設については長寿命化することとします。

なお、各棟の立地・気象・構造・意匠・児童生徒数・使用方法等によって、コンクリートの中性化の進行状況は変化することから、詳細診断等の優先順位における長寿命化や建替え等の判断は、財政状況や各種補助制度を総合的に勘案して設定するものとします。

4.2.2 目標使用年数、改修周期の設定

《表 4-1》

	目標使用年数	大規模改造の周期	長寿命化改修の周期
校舎	60年	築20年	築40年
体育館	60年	築20年	築40年
園舎	60年	築20年	築40年
調理場	60年	築20年	築40年

資料：飯能市「飯能市公共施設等総合管理計画」の公共施設等の課題

第5章 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等

5.1 改修等の整備水準

飯能市では、これまでも耐震補強工事と併せてトイレ改修、屋上防水・外壁改修を進めるとともに、校舎普通教室への空調設備設置により、教育環境の維持・向上を図ってきました。

今後、大規模改修や建替え時等には学習環境、生活環境、省エネ、バリアフリー、防災・防犯対策などの優先順位を設定し、日々変化する社会的要求への対応も含め、教育環境や生活環境及び地域連携の向上を図っていきます。

また、学校としての機能を踏まえ、複合化を図るなどの施設の有効活用を検討します。

5.2 維持管理の項目・手法等

(点検表例) 3 年ごとに点検を実施

通し番号	XXXX-XX-X				
学校名	A学校	学校番号	1301	調査日	平成28年9月20日
建物名	校舎			記入者	〇〇
棟番号	1	建築年度	昭和44 年度(1969 年度)		
構造種別	鉄筋コンクリート造	延床面積	2,562 m ²	階数	地上 3 階 地下 0 階

部位	仕様 (該当する項目にチェック)	工事履歴(部位の更新)		劣化状況 (複数回答可)		特記事項	評価
		年度	工事内容	箇所数			
1 屋根 屋上	<input type="checkbox"/> アスファルト保護防水	H7	防水改修	<input type="checkbox"/> 降雨時に雨漏りがある	2	EXP.J金物に脱落がある	C
	<input type="checkbox"/> アスファルト露出防水			<input checked="" type="checkbox"/> 天井等に雨漏り痕がある			
	<input checked="" type="checkbox"/> シート防水、塗膜防水			<input type="checkbox"/> 防水層に膨れ・破れ等がある			
	<input type="checkbox"/> 勾配屋根(長尺金属板、折板)			<input type="checkbox"/> 屋根葺材に錆・損傷がある			
	<input type="checkbox"/> 勾配屋根(スレート、瓦類)			<input checked="" type="checkbox"/> 笠木・立上り等に損傷がある			
	<input type="checkbox"/> その他の屋根 ()			<input type="checkbox"/> 樋やルーフトレを目視点検できない			
2 外壁	<input checked="" type="checkbox"/> 塗仕上げ	H3	外壁改修	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が見えているところがある	5	北側の劣化	D
	<input checked="" type="checkbox"/> タイル張り、石張り			<input checked="" type="checkbox"/> 外壁から漏水がある			
	<input type="checkbox"/> 金属系パネル	H10	耐震補強	<input checked="" type="checkbox"/> 塗装の剥がれ	多数		
	<input type="checkbox"/> コンクリート系パネル(ALC等)			<input checked="" type="checkbox"/> タイルや石が剥がれている			
	<input type="checkbox"/> その他の外壁 ()			<input type="checkbox"/> 大きな亀裂がある			
	<input checked="" type="checkbox"/> アルミ製サッシ			<input type="checkbox"/> 窓・ドアの廻りで漏水がある			
	<input type="checkbox"/> 鋼製サッシ			<input type="checkbox"/> 窓・ドアに錆・腐食・変形がある			
	<input type="checkbox"/> 断熱サッシ、省エネガラス			<input type="checkbox"/> 外部手すり等の錆・腐朽			
				<input type="checkbox"/> 既存点検等で指摘がある			

部位	改修・点検項目	改修・点検年度	特記事項(改修内容及び点検等による指摘事項)	評価
3 内部仕上 (床・壁・天井) (内部建具) (間仕切等) (照明器具) (エアコン)等	<input checked="" type="checkbox"/> 老朽改修	H5	大規模改造	B
	<input type="checkbox"/> エコ改修			
	<input type="checkbox"/> トイレ改修			
	<input type="checkbox"/> 法令適合			
	<input type="checkbox"/> 校内LAN			
	<input type="checkbox"/> 空調設置			
	<input type="checkbox"/> 障害児等対策			
	<input type="checkbox"/> 防犯対策			
	<input type="checkbox"/> 構造体の耐震対策			
	<input type="checkbox"/> 非構造部材の耐震対策			
<input type="checkbox"/> その他、内部改修工事				
4 電気設備	<input checked="" type="checkbox"/> 分電盤改修	H22		A
	<input type="checkbox"/> 配線等の敷設工事			
	<input checked="" type="checkbox"/> 昇降設備保守点検	H18	指摘無し	
	<input type="checkbox"/> その他、電気設備改修工事			
5 機械設備	<input type="checkbox"/> 給水配管改修			C
	<input type="checkbox"/> 排水配管改修			
	<input checked="" type="checkbox"/> 消防設備の点検	H27	指摘への対応済み	
	<input type="checkbox"/> その他、機械設備改修工事			

第6章 長寿命化の実施計画

6.1 改修等の優先順位付けと実施計画

学校施設の現状把握と改修等の優先順位を検討するための劣化状況調査を実施します。劣化状況の点検項目は、以下の項目とします。

＜劣化状況、工事履歴＞	＜改修内容、点検等の指摘事項＞
1 屋上・屋根	3 内部仕上げ
2 外壁	4 電気設備
	5 給排水、衛生設備
	6 その他設備

劣化状況調査は、3年に1度、実施します。

この劣化状況調査を基に建物情報一覧を作成・更新し、優先順位を検討するための基礎資料と位置づけて、実施計画を検討します。

実施計画は5年間の整備内容を示すものとし、主に①長寿命化改修②早急な対応が必要な改修（屋根・屋上改修や外壁改修等）③施策への対応（トイレ改修、空調改修、非構造部材改修等）④設備等の大きなコストのかかる更新サイクルへの対応（電気設備改修、給排水衛生設備改修等）⑤グラウンド（グラウンド整備、遊具改修等）⑥修繕・その他（過去の実績により設定）の6項目に分けて設定します。

なお、長寿命化改修は構造躯体の健全性が良好な学校とし、その他は適正配置計画も見据えながら改修等内容を検討し、緊急性を要する部位を優先して設定します。

また、国の補助金（文部科学省、防衛省等）を適切かつ効果的に活用し、財政負担を軽減するよう努めます。

具体的な実施計画については学校施設の再編・再配置の方向性を見ながら、令和5年度までに策定します。

6.2 長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果

～ 維持・更新の課題と今後の方針 ～

今後の維持・管理コスト（長寿命化型）の総額は559億円となります。

平成25年度から29年度の過去5年間の投資的経費8.5億円／年と比較すると1.6倍のコストが必要となります。

個々の学校施設の長寿命化だけでは限界があることから、財政制約ラインと今後の維持・管理コストとの乖離を埋めていくため、令和5年度までに学校施設の再編・再配置の方向性を検討します。

第7章 長寿命化計画の継続的運用方針

7.1 情報基盤の整備と活用

学校施設の基本情報、光熱水費をはじめとする運営経費、工事履歴や劣化情報を一元管理します。

7.2 推進体制等の整備

学校施設所管課である飯能市教育委員会学校教育部教育総務課を中心に、学校施設のマネジメントを行いますが、必要に応じて全庁的な体制で対応を図ります。


日常的な施設管理の質を向上するため、各種委託業務による報告書を活用して不具合箇所の早期把握と対応を図ります。また、営繕担当部局等との連携や地方自治体間の広域連携により、幅広い支援体制を図ります。

7.3 フォローアップ

本計画は、学校施設の改修や建替えの優先順位を設定するものであり、飯能市総合振興計画のなかで個別の事業費を精査していきます。また、事業の進捗状況、劣化調査などの結果を反映して見直しを図るものとします。

8.1 学校施設の配置状況 (拡図)

教育施設の位置



建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)								試算上の区分
1	411	飯能第一小	体育倉庫	1		小学校	校舎	W	1	30	1955	S30	65	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
2	411	飯能第一小	体育倉庫	2		小学校	校舎	W	1	23	1961	S36	59	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
3	411	飯能第一小	北棟校舎(東側)	3-1		小学校	校舎	RC	3	515	1966	S41	54	旧	済	済	H9	13.6	長寿命	D	D	D	D	D	10	H11耐震
4	411	飯能第一小	北棟校舎(東側)	3-2		小学校	校舎	RC	3	1,775	1967	S42	53	旧	済	済	H9	13.6	長寿命	D	D	D	D	D	10	H11耐震
5	411	飯能第一小	北棟校舎(西側)	4		小学校	校舎	RC	3	809	1966	S41	54	旧	済	済	H9	18.1	長寿命	D	D	D	D	D	10	H1耐震、児童ク
6	411	飯能第一小	南棟校舎(東側)	5		小学校	校舎	RC	3	2,382	1968	S43	52	旧	済	済	H8	16	長寿命	D	D	D	D	D	10	H12耐震
7	411	飯能第一小	渡り廊下(東側)	6		小学校	校舎	RC	3	329	1968	S43	52	旧	済	済	H27	13.1	要調査	D	D	B	C	C	42	H28耐震
8	411	飯能第一小	機械室	7		小学校	校舎	RC	1	60	1968	S43	52	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
9	411	飯能第一小	南棟校舎(西側)	8		小学校	校舎	RC	3	1,881	1969	S44	51	旧	済	済	H8	19.4	長寿命	D	D	D	D	D	10	H13耐震
10	411	飯能第一小	機械室	10		小学校	校舎	RC	1	60	1969	S44	51	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
11	411	飯能第一小	プール附属棟	12		小学校	校舎	S	1	51	1971	S46	49	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
12	411	飯能第一小	プール附属棟	13		小学校	校舎	S	1	13	1971	S46	49	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
13	411	飯能第一小	屋外トイレ	14		小学校	校舎	S	1	14	1971	S46	49	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
14	411	飯能第一小	倉庫	15		小学校	校舎	S	1	50	1986	S61	34	新						-	-	-	-	-	0	
15	411	飯能第一小	体育館	16		小学校	体育館	S	2	1,728	1967	S42	53	旧	済	済	H22	25.6	長寿命	A	A	A	A	A	100	H28耐震大改
16	411	飯能第一小	焼窯庫	17		小学校	校舎	W	1	9	1990	H2	30	新						-	-	-	-	-	0	
17	411	飯能第一小	ポイラー室	18		小学校	校舎	S	1	16	1994	H6	26	新						-	-	-	-	-	0	
18	411	飯能第一小	機械室	19		小学校	校舎	RC	1	96	1996	H8	24	新						-	-	-	-	-	0	
19	411	飯能第一小	渡り廊下(西側)	20		小学校	校舎	RC	2	197	1969	S44	51	旧	済	-	H27	18.5	長寿命	D	D	D	C	-	15	
20	412	飯能第二小	校舎	1		小学校	校舎	RC	4	2,386	1984	S59	36	新						C	D	C	C	B	36	
21	412	飯能第二小	機械室	2		小学校	校舎	RC	1	65	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
22	412	飯能第二小	倉庫	3		小学校	校舎	S	1	32	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
23	412	飯能第二小	危険物庫	4		小学校	校舎	S	1	6	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
24	412	飯能第二小	焼窯庫	5		小学校	校舎	S	1	6	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
25	412	飯能第二小	体育倉庫	6		小学校	校舎	S	1	32	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)								試算上の区分
26	412	飯能第二小	プール附属棟	7		小学校	校舎	S	1	22	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
27	412	飯能第二小	プール附属棟	8		小学校	校舎	S	1	62	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
28	412	飯能第二小	体育館	9		小学校	体育館	S	2	807	1984	S59	36	新					C	C	B	B	B	62		
29	412	飯能第二小	屋外トイレ	10		小学校	校舎	S	1	17	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
30	412	飯能第二小	渡り廊下	11		小学校	校舎	S	1	109	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
31	413	南高麗小	プール附属棟	6		小学校	校舎	S	1	9	1970	S45	50	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
32	413	南高麗小	プール附属棟	8		小学校	校舎	S	1	40	1971	S46	49	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
33	413	南高麗小	校舎	9-1		小学校	校舎	RC	3	2,031	1976	S51	44	旧	済	済	H21	25.9	長寿命	B	B	C	C	C	53	23耐震トイレ空
34	413	南高麗小	校舎	9-2		小学校	校舎	RC	3	235	1980	S55	40	旧	済	済	H21	25.9	長寿命	B	B	C	C	C	53	23耐震トイレ空
35	413	南高麗小	機械室	10-1		小学校	校舎	RC	1	50	1976	S51	44	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
36	413	南高麗小	機械室	10-2		小学校	校舎	RC	1	36	1989	H元	31	新						-	-	-	-	-	0	
37	413	南高麗小	体育倉庫	11		小学校	校舎	S	1	24	1976	S51	44	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
38	413	南高麗小	体育館	12		小学校	体育館	S	2	784	1983	S58	37	新						C	C	C	C	C	40	
39	413	南高麗小	屋外トイレ(体育館共)	13		小学校	校舎	S	1	24	1983	S58	37	新						-	-	-	-	-	0	
40	413	南高麗小	倉庫	14		小学校	校舎	S	1	34	1988	S63	32	新						-	-	-	-	-	0	
41	413	南高麗小	焼窯庫	15		小学校	校舎	S	1	10	2001	H13	19	新						-	-	-	-	-	0	
42	414	加治小	北棟校舎	1-1		小学校	校舎	RC	3	837	1965	S40	55	旧	済	済	H16	20.8	長寿命	B	B	B	B	B	75	H19耐震老朽
43	414	加治小	北棟校舎	1-2		小学校	校舎	RC	3	1,452	1967	S42	53	旧	済	済	H16	20.8	長寿命	B	B	A	B	B	84	H19耐震老朽
44	414	加治小	北棟校舎	1-4		小学校	校舎	RC	3	978	1973	S48	47	旧	済	済	H16	20.8	長寿命	B	B	A	B	B	84	H19耐震老朽
45	414	加治小	給食室	1-5		小学校	校舎	RC	1	3	1981	S56	39	旧	-	-	H16	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
46	414	加治小	渡り廊下(1階)	1-6		小学校	校舎	S	2	4	2008	H20	12	新						-	B	-	A	-	83	
47	414	加治小	南棟校舎	2-1		小学校	校舎	RC	2	1,339	1968	S43	52	旧	済	済	H16	?	長寿命	B	B	A	B	B	84	H18耐震老朽
48	414	加治小	渡り廊下(1階)	2-2		小学校	校舎	RC	1	16	1968	S43	52	旧	済	済				A	B	A	B	B	87	H18耐震老朽
49	414	加治小	渡り廊下(2階)	2-4		小学校	校舎	S	2	18	2008	H20	12	新						A	A	B	A	-	89	
50	414	加治小	体育館	4		小学校	体育館	S	2	736	1970	S45	50	旧	済	済	H22	?	長寿命	A	A	A	A	A	100	26耐震老朽防

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)								試算上の区分
51	414	加治小	プール附属棟	5		小学校	校舎	S	1	44	1971	S46	49	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
52	414	加治小	プール附属棟	6		小学校	校舎	S	1	13	1971	S46	49	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
53	414	加治小	屋外トイレ(体育館共)	7		小学校	校舎	S	1	28	1976	S51	44	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
54	414	加治小	倉庫	8		小学校	校舎	S	1	32	1981	S56	39	旧	-	-				-	-	-	-	-	0	
55	414	加治小	南棟校舎	9-1		小学校	校舎	RC	2	330	1982	S57	38	新					A	B	A	A	B	90	H18老朽	
56	414	加治小	南棟校舎	9-2		小学校	校舎	RC	1	86	2006	H18	14	新					-	B	A	A	A	92		
57	414	加治小	機械室	10		小学校	校舎	RC	1	24	1982	S57	38	新					-	-	-	-	-	0		
58	414	加治小	北棟校舎	11		小学校	校舎	RC	3	274	1984	S59	36	新					A	B	A	A	A	93	H19老朽	
59	414	加治小	給食室	12-1		小学校	校舎	RC	1	32	1984	S59	36	新					A	B	A	A	A	93		
60	414	加治小	機械室	13		小学校	校舎	RC	1	20	1984	S59	36	新					-	-	-	-	-	0		
61	414	加治小	体育倉庫	14		小学校	校舎	S	1	32	1986	S61	34	新					-	-	-	-	-	0		
62	414	加治小	体育倉庫	15		小学校	校舎	S	1		1986	S61	34	新					-	-	-	-	-	0	とりこわし83m ²	
63	414	加治小	焼窯庫	16		小学校	校舎	S	1	6	1988	S63	32	新					-	-	-	-	-	0		
64	414	加治小	機械室	17		小学校	校舎	RC	1	21	1990	H2	30	新					-	-	-	-	-	0		
65	414	加治小	機械室	18		小学校	校舎	RC	1	32	1990	H2	30	新					-	-	-	-	-	0		
66	414	加治小	倉庫	19		小学校	校舎	S	1	2	1995	H7	25	新					-	-	-	-	-	0		
67	414	加治小	南棟校舎(トイレ)	20		小学校	校舎	RC	2	76	2006	H18	14	新					A	A	A	A	A	100		
68	414	加治小	給食室(休憩室)	21		小学校	校舎	RC	1	14	2008	H20	12	新					B	B	B	B	-	75		
69	414	加治小	給食室(牛乳)	22		小学校	校舎	S	1	16	2008	H20	12	新					C	B	B	B	-	72		
70	414	加治小	渡り廊下(1階)	23-1		小学校	校舎	RC	1	34	1968	S43	52	旧					-	B	-	B	-	75		
71	414	加治小	渡り廊下(2階)	23-2		小学校	校舎	S	2	41	2008	H20	12	新					A	A	B	A	-	89		
72	414	加治小	屋外倉庫	24		小学校	校舎	S	1	41	2015	H27	5	新					A	A	A	A	-	100		
73	415	精明小	校舎(中央)	1-1		小学校	校舎	RC	3	1,742	1971	S46	49	旧	済	済	H7	22.3	長寿命	C	D	B	C	C	45	H9耐震大改
74	415	精明小	校舎(東側)	1-2		小学校	校舎	RC	3	946	1972	S47	48	旧	済	済	H7	20.7	長寿命	C	D	B	C	C	45	H9耐震大改
75	415	精明小	校舎(西側)	1-3		小学校	校舎	RC	3	243	1974	S49	46	旧	済	済	H7	21.6	長寿命	C	D	B	C	C	45	H9耐震大改

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)								試算上の区分
76	415	精明小	校舎(西側)	2-1		小学校	校舎	RC	3	900	1974	S49	46	旧	済	済	H7	21.6	長寿命	C	D	B	C	C	45	H9耐震大改
77	415	精明小	体育館	3		小学校	体育館	S	2	752	1975	S50	45	旧	済	済	H8	?	長寿命	C	D	C	D	C	27	改修工事(補助)
78	415	精明小	トイレ	4		小学校	校舎	S	1	29	1975	S50	45	旧					-	-	-	-	-	0		
79	415	精明小	プール附属施設	5		小学校	校舎	S	1	7	1976	S51	44	旧					-	-	-	-	-	0		
80	415	精明小	体育器具庫	6		小学校	校舎	S	1	32	1978	S53	42	旧					-	-	-	-	-	0		
81	415	精明小	物置	7		小学校	校舎	S	1	32	1984	S59	36	新					-	-	-	-	-	0		
82	415	精明小	物置	8		小学校	校舎	S	1	32	1986	S61	34	新					-	-	-	-	-	0		
83	415	精明小	焼窯庫	9		小学校	校舎	S	1	6	1986	S61	34	新					-	-	-	-	-	0		
84	415	精明小	プール附属施設	10		小学校	校舎	S	1	77	1993	H5	27	新					-	-	-	-	-	0		
85	415	精明小	倉庫	11		小学校	校舎	S	1	32	1997	H9	23	新					-	-	-	-	-	0		
86	415	精明小	配膳室	12		小学校	校舎	S	1	5	2010	H22	10	新					-	-	-	-	-	0		
87	416	旧東吾野小	校舎	1		その他	校舎	RC	3	2,161	1980	S55	40	旧	済	済	H22	21.2	長寿命	A	A	B	C	B	80	24耐震トイレ空
88	416	旧東吾野小	機械室	2-1		その他	校舎	RC	1	50	1980	S55	40	旧					-	-	-	-	-	0		
89	416	旧東吾野小	機械室	2-2		その他	校舎	RC	1	4	1996	H8	24	新					-	-	-	-	-	0		
90	416	旧東吾野小		3		その他	校舎	S	1	32	1980	S55	40	旧					-	-	-	-	-	0		
91	416	旧東吾野小		4		その他	校舎	S	1	0	1980	S55	40	旧					-	-	-	-	-	0		
92	416	旧東吾野小		5		その他	校舎	S	1	0	1980	S55	40	旧					-	-	-	-	-	0		
93	416	旧東吾野小		6		その他	校舎	S	1	7	1981	S56	39	旧					-	-	-	-	-	0		
94	416	旧東吾野小		7		その他	校舎	S	1	32	1983	S58	37	新					-	-	-	-	-	0		
95	416	旧東吾野小	体育館	8		その他	体育館	S	2	798	1984	S59	36	新					D	D	B	C	D	38		
96	416	旧東吾野小		9		その他	校舎	S	1	99	1984	S59	36	新					-	-	-	-	-	0		
97	416	旧東吾野小		10		その他	校舎	W	1	12	1986	S61	34	新					-	-	-	-	-	0		
98	416	旧東吾野小		11		その他	校舎	RC	1	32	1989	H元	31	新					-	-	-	-	-	0		
99	416	旧東吾野小		12		その他	校舎	S	1	9	1992	H4	28	新					-	-	-	-	-	0		
100	416	旧東吾野小		13		その他	校舎	RC	1	28	2001	H13	19	新					-	-	-	-	-	0		
101	417	旧吾野小	校舎	1-1		その他	校舎	RC	3	3,289	1993	H5	27	新					B	C	B	C	B	60		

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性			劣化状況評価						備考				
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上		電気設備	機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)								試算上の区分
102	417	旧吾野小	体育館	2		その他	体育館	S	2	850	1993	H5	27	新						B	B	B	B	B	75	
103	417	旧吾野小		3		その他	校舎	RC	1	29	1993	H5	27	新						-	-	-	-	-	0	
104	417	旧吾野小		4		その他	校舎	S	1	38	1994	H6	26	新						-	-	-	-	-	0	
105	417	旧吾野小		5		その他	校舎	S	1	0	1994	H6	26	新						-	-	-	-	-	0	
106	417	旧吾野小		6		その他	校舎	S	1	0	1994	H6	26	新						-	-	-	-	-	0	
107	417	旧吾野小		7		その他	校舎	RC	1	11	1996	H8	24	新						-	-	-	-	-	0	
108	417	旧吾野小		8		その他	校舎	RC	1	22	1997	H9	23	新						-	-	-	-	-	0	
109	427	奥武蔵小	会議室棟	1-1		小学校	校舎	S	1		1964	S39	56	旧	済	-	H26	-	長寿命	B	C	B	C	C	56	1.3とりこわし242
110	427	奥武蔵小	会議室棟トイレ	1-2		小学校	校舎	S	1		1964	S39	56	旧	済	-	H26	-	長寿命	B	B	A	A	A	91	1.3とりこわし11
111	427	奥武蔵小	プール付属施設	2		小学校	校舎	S	1	47	1977	S52	43	旧					-	-	-	-	-	0		
112	427	奥武蔵小	プール付属施設	3		小学校	校舎	S	1	14	1977	S52	43	旧					-	-	-	-	-	0		
113	427	奥武蔵小	体育館	4		小学校	体育館	S	2	788	1985	S60	35	新					C	C	C	C	D	36		
114	427	奥武蔵小	校舎	5-1		小学校	校舎	RC	4	2,236	1987	S62	33	新					C	A	C	C	C	57	R1トイレ防災	
115	427	奥武蔵小	屋外便所	6		小学校	校舎	RC	1	14	1987	S62	33	新					-	-	-	-	-	0		
116	427	奥武蔵小	油庫	7		小学校	校舎	S	1	7	1987	S62	33	新					-	-	-	-	-	0		
117	427	奥武蔵小	プロパン庫	8		小学校	校舎	S	1	5	1987	S62	33	新					-	-	-	-	-	0		
118	427	奥武蔵小	倉庫	9		小学校	校舎	S	1	38	1987	S62	33	新					-	-	-	-	-	0		
119	427	奥武蔵小	倉庫	10		小学校	校舎	S	1	26	1987	S62	33	新					-	-	-	-	-	0		
120	427	奥武蔵小	体育器具庫	11		小学校	校舎	S	1	34	1987	S62	33	新					-	-	-	-	-	0		
121	427	奥武蔵小	焼窯庫	12		小学校	校舎	S	1	9	1993	H5	27	新					-	-	-	-	-	0		
122	421	原市場小	校舎	1-1		小学校	校舎	RC	3	2,495	1968	S43	52	旧	済	済	H14		D	C	B	B	B	59	H16耐震大改	
123	421	原市場小	校舎	1-4		小学校	校舎	S	1	34	1992	H4	28	新					-	-	-	-	-	0	H16耐震大改	
124	421	原市場小	校舎	1-5		小学校	校舎	RC	1	25	1968	S43	52	旧					-	-	-	-	-	0	H16耐震大改	
125	421	原市場小	倉庫	2		小学校	校舎	W	1	19	1968	S43	52	旧					-	-	-	-	-	0		
126	421	原市場小	倉庫	3		小学校	校舎	S	1	27	1969	S44	51	旧					-	-	-	-	-	0		

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性			劣化状況評価						備考				
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上		電気設備	機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)								試算上の区分
127	421	原市場小	プール付属施設	4		小学校	校舎	S	1	47	1979	S54	41	旧						-	-	-	-	-	0	
128	421	原市場小	プール付属施設	5		小学校	校舎	S	1	16	1979	S54	41	旧						-	-	-	-	-	0	
129	421	原市場小	危険物庫	6		小学校	校舎	S	1	7	1982	S57	38	新						-	-	-	-	-	0	
130	421	原市場小	校舎	7-1		小学校	校舎	RC	2	528	1985	S60	35	新					C	C	C	C	C	40		
131	421	原市場小	校舎	7-2		小学校	校舎	RC	2	345	1990	H2	30	新					C	C	C	C	C	40		
132	421	原市場小	体育器具庫	8		小学校	校舎	S	1	32	1986	S61	34	新						-	-	-	-	-	0	
133	421	原市場小	焼窯庫	9		小学校	校舎	S	1	6	1989	H元	31	新						-	-	-	-	-	0	
134	421	原市場小	屋外便所	10		小学校	校舎	RC	1	16	1994	H6	26	新						-	-	-	-	-	0	
135	421	原市場小	体育館	11-1		小学校	体育館	S	2	1,058	1995	H7	25	新					B	B	B	B	B	75		
136	421	原市場小	クラブハウス	11-2		小学校	校舎	S	1	208	1995	H7	25	新						-	-	-	-	-	0	
137	421	原市場小	倉庫	12		小学校	校舎	S	1	2	1995	H7	25	新						-	-	-	-	-	0	
138	421	原市場小	校舎	13		小学校	校舎	RC	4	1,667	1996	H8	24	新						-	-	-	-	-	0	
139	421	原市場小	2階渡り廊下	14		小学校	校舎	S	2	52	2004	H16	16	新						-	-	-	-	-	0	
140	423	富士見小	校舎(西側)	1-1		小学校	校舎	RC	4	2,137	1974	S49	46	旧	済	済	H12	11.8	要調査	B	B	B	B	C	71	H14耐震老朽
141	423	富士見小	校舎(西側)	1-2		小学校	校舎	RC	1	69	1974	S49	46	旧	済	済	H12	-	長寿命	B	B	B	B	C	71	H14面積算入
142	423	富士見小	機械室	2		小学校	校舎	RC	1	72	1974	S49	46	旧						-	-	-	-	-	0	
143	423	富士見小	校舎(東側)	3-1		小学校	校舎	RC	4	2,227	1975	S50	45	旧	済	済	H12	11	要調査	B	B	B	B	C	71	H15耐震老朽
144	423	富士見小	校舎(東側)	3-2		小学校	校舎	RC	4	329	1981	S56	39	旧	済	済	H12	22.7	長寿命	B	B	B	B	C	71	H15耐震老朽
145	423	富士見小	機械室	4		小学校	校舎	RC	1	72	1975	S50	45	旧						-	-	-	-	-	0	
146	423	富士見小	体育器具庫	5		小学校	校舎	S	1	32	1975	S50	45	旧						-	-	-	-	-	0	
147	423	富士見小	プール付属施設	6		小学校	校舎	S	1	43	1975	S50	45	旧						-	-	-	-	-	0	
148	423	富士見小	プール付属施設	7		小学校	校舎	S	1	16	1975	S50	45	旧						-	-	-	-	-	0	
149	423	富士見小	体育館	8		小学校	体育館	S	2	763	1977	S52	43	旧	済	済	H13	?	長寿命	B	B	B	B	B	75	H16耐震老朽
150	423	富士見小	屋体用便所	9		小学校	校舎	S	1	28	1977	S52	43	旧						-	-	-	-	-	0	
151	423	富士見小	危険物庫	10		小学校	校舎	S	1	7	1982	S57	38	新						-	-	-	-	-	0	

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価						備考		
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)								試算上の区分
152	423	富士見小	物置	11		小学校	校舎	S	1	32	1983	S58	37	新						-	-	-	-	-	0	
153	423	富士見小	焼窯庫	12		小学校	校舎	S	1	6	1986	S61	34	新						-	-	-	-	-	0	
154	423	富士見小	物置	13		小学校	校舎	S	1	8	1987	S62	33	新						-	-	-	-	-	0	
155	424	加治東小	校舎(西側)	1-1		小学校	校舎	RC	4	3,322	1978	S53	42	旧	済	済	H18	20.7	長寿命	B	B	B	B	B	75	H20耐震老朽
156	424	加治東小	校舎(東側1F)	1-2		小学校	校舎	RC	4	423	1978	S53	42	旧	済	済	H18	20.7	長寿命	B	B	B	B	B	75	H20耐震老朽
157	424	加治東小	校舎(東側2F~)	1-3		小学校	校舎	RC	4	457	1983	S58	37	新						B	B	B	B	B	75	H20耐震老朽
158	424	加治東小	機械室	2		小学校	校舎	RC	1	63	1978	S53	42	旧						-	-	-	-	-	0	
159	424	加治東小	機械室	3		小学校	校舎	RC	1	63	1978	S53	42	旧						-	-	-	-	-	0	
160	424	加治東小	外便所	4		小学校	校舎	RC	1	24	1978	S53	42	旧						-	-	-	-	-	0	
161	424	加治東小	プロパン庫	5		小学校	校舎	S	1	18	1978	S53	42	旧						-	-	-	-	-	0	
162	424	加治東小	物置	6		小学校	校舎	S	1	20	1978	S53	42	旧						-	-	-	-	-	0	
163	424	加治東小	体育器具庫	7		小学校	校舎	S	1	32	1978	S53	42	旧						-	-	-	-	-	0	
164	424	加治東小	給食室	8		小学校	校舎	RC	1	158	1978	S53	42	旧						-	-	-	-	-	0	
165	424	加治東小	危険物庫	9		小学校	校舎	S	1	7	1980	S55	40	旧						-	-	-	-	-	0	
166	424	加治東小	体育館	10		小学校	体育館	S	2	785	1981	S56	39	旧	済	済	H22	?	長寿命	A	A	A	A	A	100	27耐震老朽防
167	424	加治東小	プール付属施設	11		小学校	校舎	S	1	21	1981	S56	39	旧						-	-	-	-	-	0	
168	424	加治東小	プール付属施設	12		小学校	校舎	S	1	58	1981	S56	39	旧						-	-	-	-	-	0	
169	424	加治東小	物置	13		小学校	校舎	S	1	32	1983	S58	37	新						-	-	-	-	-	0	
170	424	加治東小	焼窯庫	14		小学校	校舎	S	1	6	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
171	425	双柳小	北棟校舎	1-1		小学校	校舎	RC	4	2,773	1982	S57	38	新	済	済	H20	21	長寿命	B	B	B	B	B	75	震老朽トイレ空
172	425	双柳小	北棟校舎	1-2		小学校	校舎	RC	1	0	1982	S57	38	新						-	-	-	-	-	0	無
173	425	双柳小	北棟校舎	1-3		小学校	校舎	RC	1	0	1982	S57	38	新						-	-	-	-	-	0	無
174	425	双柳小	中棟校舎	2		小学校	校舎	RC	2	393	1982	S57	38	新	済	-	H20	22.8	長寿命	B	B	B	B	B	75	震老朽トイレ空
175	425	双柳小	南棟校舎	3		小学校	校舎	RC	3	1,198	1982	S57	38	新	済	済	H20	21.1	長寿命	B	B	B	B	B	75	震老朽トイレ空
176	425	双柳小	機械室	5-1		小学校	校舎	RC	1	56	1982	S57	38	新						-	-	-	-	-	0	

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性			劣化状況評価						備考				
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上		電気設備	機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)								試算上の区分
177	425	双柳小	機械室	5-2		小学校	校舎	RC	1	19	1989	H元	31	新						-	-	-	-	-	0	
178	425	双柳小	機械室	6-1		小学校	校舎	RC	1	36	1982	S57	38	新						-	-	-	-	-	0	
179	425	双柳小	機械室	6-2		小学校	校舎	RC	1	25	1989	H元	31	新						-	-	-	-	-	0	
180	425	双柳小	屋外便所	7		小学校	校舎	RC	1	24	1982	S57	38	新						-	-	-	-	-	0	
181	425	双柳小	プロパン庫	8		小学校	校舎	S	1	15	1982	S57	38	新						-	-	-	-	-	0	
182	425	双柳小	体育器具庫	9		小学校	校舎	S	1	32	1982	S57	38	新						-	-	-	-	-	0	
183	425	双柳小	体育器具庫	10		小学校	校舎	S	1	20	1982	S57	38	新						-	-	-	-	-	0	
184	425	双柳小	体育館	11		小学校	体育館	S	2	800	1983	S58	37	新						D	C	C	C	C	37	
185	425	双柳小	倉庫	12		小学校	校舎	S	1		1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	H30とりこわし
186	425	双柳小	焼窯庫	13		小学校	校舎	S	1	6	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
187	425	双柳小	プール付属施設	14		小学校	校舎	S	1	9	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
188	425	双柳小	プール付属施設	15		小学校	校舎	S	1	21	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
189	425	双柳小	プール付属施設	16		小学校	校舎	S	1	49	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
190	426	美杉台小	北棟校舎	1		小学校	校舎	RC	3	1,246	1989	H元	31	新						B	C	B	B	B	65	
191	426	美杉台小	校舎	2		小学校	校舎	RC	3	681	1989	H元	31	新						B	C	B	B	B	65	
192	426	美杉台小	校舎	3		小学校	校舎	RC	2	586	1989	H元	31	新						C	C	B	B	B	62	
193	426	美杉台小	校舎	4-1		小学校	校舎	RC	3	1,550	1989	H元	31	新						B	C	B	B	B	65	
194	426	美杉台小	校舎	4-2		小学校	校舎	RC	3	1,454	1994	H6	26	新						B	C	B	B	B	65	
195	426	美杉台小	体育館	5		小学校	体育館	S	2	892	1989	H元	31	新						D	B	B	B	B	70	
196	426	美杉台小	体育器具庫	6		小学校	校舎	S	1	34	1989	H元	31	新						-	-	-	-	-	0	
197	426	美杉台小	プール付属施設	7		小学校	校舎	S	1	69	1989	H元	31	新						-	-	-	-	-	0	
198	426	美杉台小	プール付属施設	8		小学校	校舎	S	1	21	1989	H元	31	新						-	-	-	-	-	0	
199	426	美杉台小	焼窯庫	9		小学校	校舎	S	1	10	1992	H4	28	新						-	-	-	-	-	0	
200	426	美杉台小	屋外便所	10		小学校	校舎	RC	1	26	1994	H6	26	新						-	-	-	-	-	0	
201	426	美杉台小	倉庫	11		小学校	校舎	S	1	26	1996	H8	24	新						-	-	-	-	-	0	

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)								試算上の区分
202	426	美杉台小	燃料庫	12		小学校	校舎	S	1	9	2005	H17	15	新						-	-	-	-	-	0	
203	1821	名栗小	プール付属室	4		小学校	校舎	S	1	0	1970	S45	50	旧						-	-	-	-	-	0	
204	1821	名栗小	プール付属室	5		小学校	校舎	S	1	0	1970	S45	50	旧						-	-	-	-	-	0	
205	1821	名栗小	体育館	6-1		小学校	体育館	S	2	587	1968	S43	52	旧	済	済	H22			A	A	A	A	A	100	H23耐震老朽
206	1821	名栗小	屋体便所	6-2		小学校	体育館	S	1	15	1997	H9	23	新						A	A	A	A	A	100	
207	1821	名栗小	屋外便所	8		小学校	校舎	W	1	11	1990	H2	30	新						-	-	-	-	-	0	
208	1821	名栗小	校舎	9-1		小学校	校舎	RC	2	1,199	2009	H21	11	新						A	A	A	A	A	100	
209	1821	名栗小	校舎	9-2		小学校	校舎	W	2	661	2009	H21	11	新						B	A	A	A	A	98	
210	1821	名栗小	体育器具庫	14		小学校	校舎	S	1	21	2009	H21	11	新						-	-	-	-	-	0	
211	1821	名栗小	焼窯庫	15		小学校	校舎	S	1	9	2009	H21	11	新						-	-	-	-	-	0	
212	3751	飯能第一中	体育館	1-1		中学校	体育館	RC	2	1,166	1963	S38	57	旧	済	済	H22	10.7	要調査	A	A	A	A	A	100	27耐震老朽防
213	3751	飯能第一中	体育館	1-2		中学校	校舎	S	1		1975	S50	45	旧						-	-	-	-	-	0	H27とりこわし
214	3751	飯能第一中	体育器具庫	1-3		中学校	校舎	S	1	39	1980	S55	40	旧						-	-	-	-	-	0	
215	3751	飯能第一中	体育準備室	1-4		中学校	校舎	S	1	8	2016	H28	4	新						-	-	-	-	-	0	
216	3751	飯能第一中	給食室	2		中学校	校舎	RC	1	158	1967	S42	53	旧						C	C	C	C	B	44	
217	3751	飯能第一中	校舎(中央)	3		中学校	校舎	RC	4	2,671	1970	S45	50	旧	済	済	H22	24.9	長寿命	A	A	A	A	A	100	震老朽教育トイ
218	3751	飯能第一中	機械室(西側)	4		中学校	校舎	RC	1	69	1970	S45	50	旧						-	-	-	-	-	0	
219	3751	飯能第一中	校舎(東側)	5-1		中学校	校舎	RC	4	1,196	1971	S46	49	旧	済	済	H22	26	長寿命	A	A	A	A	A	100	震老朽教育トイ
220	3751	飯能第一中	校舎(東側)	5-2		中学校	校舎	RC	4	1,040	1972	S47	48	旧	済	済	H22	25	長寿命	A	A	A	A	A	100	震老朽教育トイ
221	3751	飯能第一中	給食室渡り廊下	6		中学校	校舎	S	1	54	1971	S46	49	旧						-	-	-	-	-	0	
222	3751	飯能第一中	機械室	7		中学校	校舎	RC	1	69	1972	S47	48	旧						-	-	-	-	-	0	
223	3751	飯能第一中	倉庫	8		中学校	校舎	S	1	34	1973	S48	47	旧						-	-	-	-	-	0	
224	3751	飯能第一中	プール付属施設	9		中学校	校舎	S	1	75	1974	S49	46	旧						-	-	-	-	-	0	
225	3751	飯能第一中	プール付属施設	10		中学校	校舎	S	1	18	1974	S49	46	旧						-	-	-	-	-	0	
226	3751	飯能第一中	校舎(西側)	11-1		中学校	校舎	RC	4	686	1977	S52	43	旧	済	済	H22	20.5	長寿命	A	A	A	A	A	100	震老朽教育トイ

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)								試算上の区分
227	3751	飯能第一中	校舎(西側)	11-2		中学校	校舎	RC	1	72	1980	S55	40	旧	済	済	H22	20.5	長寿命	A	A	A	A	A	100	震老朽教育トイ
228	3751	飯能第一中	屋外便所	12		中学校	校舎	S	1	25	1977	S52	43	旧						-	-	-	-	-	0	
229	3751	飯能第一中	体育部室	13-1		中学校	校舎	S	1	32	1980	S55	40	旧						-	-	-	-	-	0	
230	3751	飯能第一中	体育部室	13-2		中学校	校舎	S	1	16	1980	S55	40	旧						-	-	-	-	-	0	
231	3751	飯能第一中	物置	14		中学校	校舎	S	1	48	1980	S55	40	旧						-	-	-	-	-	0	
232	3751	飯能第一中	体育部室	15		中学校	校舎	S	1	36	1981	S56	39	旧						-	-	-	-	-	0	
233	3751	飯能第一中	体育部室	16		中学校	校舎	S	1	54	1986	S61	34	新						-	-	-	-	-	0	
234	3751	飯能第一中	物置	17		中学校	校舎	S	1	34	1988	S63	32	新						-	-	-	-	-	0	
235	3751	飯能第一中	焼窯庫	18		中学校	校舎	S	1	22	1999	H11	21	新						-	-	-	-	-	0	
236	3751	飯能第一中	給食室	19		中学校	校舎	S	1	10	2012	H24	8	新						-	-	-	-	-	0	
237	3752	南高麗中	体育館	1		中学校	体育館	S	2	1,097	1983	S58	37	新						C	C	C	C	C	40	
238	3752	南高麗中	プール附属棟	2		中学校	校舎	S	1	17	1983	S58	37	新						-	-	-	-	-	0	
239	3752	南高麗中	プール附属棟	3		中学校	校舎	S	1	50	1983	S58	37	新						-	-	-	-	-	0	
240	3752	南高麗中	プール附属棟	4		中学校	校舎	S	1	9	1983	S58	37	新						-	-	-	-	-	0	
241	3752	南高麗中	校舎	5		中学校	校舎	RC	4	2,870	1984	S59	36	新						C	A	C	C	C	57	H25防災
242	3752	南高麗中	機械室	6		中学校	校舎	RC	1	60	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
243	3752	南高麗中	危険物庫	7		中学校	校舎	S	1	7	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
244	3752	南高麗中	焼窯庫	8		中学校	校舎	S	1	7	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
245	3752	南高麗中	屋外トイレ	9		中学校	校舎	RC	1	24	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
246	3752	南高麗中	ポンプ室	10		中学校	校舎	RC	1	14	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
247	3752	南高麗中	プロワ室	11		中学校	校舎	RC	1	12	1984	S59	36	新						-	-	-	-	-	0	
248	3759	奥武蔵中	校舎	1		中学校	校舎	RC	2	1,604	1977	S52	43	旧	済	-	H15			C	B	B	B	B	72	H17大改

建物情報一覧表

 : 築50年以上
 : 築30年以上
 基準 2020

A : 概ね良好
 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化
 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価						備考		
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積 (㎡)	建築年度		築年数	耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度 (100点満点)
						学校種別	建物用途				西暦	和暦		基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度 (N/㎡)	試算上の区分							
249	3759	奥武蔵中	校舎	2		中学校	校舎	RC	3	1,377	1977	S52	43	旧	済	済	H15			C	B	B	B	B	72	H17耐震大改
250	3759	奥武蔵中	倉庫	3		中学校	校舎	S	1	80	1977	S52	43	旧					-	-	-	-	-	0		
251	3759	奥武蔵中	倉庫	4		中学校	校舎	S	1	32	1977	S52	43	旧					-	-	-	-	-	0		
252	3759	奥武蔵中	倉庫	5		中学校	校舎	S	1	11	1977	S52	43	旧					-	-	-	-	-	0		
253	3759	奥武蔵中	体育館	6		中学校	体育館	S	3	1,145	1980	S55	40	旧	済	済	H22	37.6	長寿命	A	A	A	A	A	100	26耐震老朽防
254	3759	奥武蔵中	プール付属施設	7		中学校	校舎	S	1	26	1982	S57	38	新					-	-	-	-	-	0		
255	3759	奥武蔵中	プール付属施設	8		中学校	校舎	S	1	44	1982	S57	38	新					-	-	-	-	-	0		
256	3755	原市場中	校舎	1-1		中学校	校舎	RC	4	2,875	1978	S53	42	旧	済	済	H22	20.7	長寿命	B	A	C	C	B	64	24耐震空調トイ
257	3755	原市場中	校舎	1-2		中学校	校舎	RC	1	23	1978	S53	42	旧	済	済	H22	20.7	長寿命	B	A	C	C	B	64	H5面積算入
258	3755	原市場中	校舎	1-3		中学校	校舎	RC	4	4	1993	H5	27	新					-	-	-	-	-	0		
259	3755	原市場中	焼窯庫	2		中学校	校舎	S	1	7	1981	S56	39	旧					-	-	-	-	-	0		
260	3755	原市場中	物置	3		中学校	校舎	S	1	25	1982	S57	38	新					-	-	-	-	-	0		
261	3755	原市場中	体育器具庫	4		中学校	校舎	S	1	32	1985	S60	35	新					-	-	-	-	-	0		
262	3755	原市場中	体育館	5		中学校	体育館	S	2	1,095	1986	S61	34	新					C	C	C	C	C	40		
263	3755	原市場中	プール付属施設	6		中学校	校舎	S	1	50	1988	S63	32	新					-	-	-	-	-	0		
264	3755	原市場中	プール付属施設	7		中学校	校舎	S	1	17	1988	S63	32	新					-	-	-	-	-	0		
265	3755	原市場中	プール付属施設	8		中学校	校舎	S	1	8	1988	S63	32	新					-	-	-	-	-	0		
266	3755	原市場中	校舎増築棟	9		中学校	校舎	RC	4	522	1993	H5	27	新					C	C	B	B	B	62		
267	3755	原市場中	渡り廊下	10		中学校	校舎	S	4	60	1993	H5	27	新					C	C	B	B	B	62		
268	3755	原市場中	プロパン庫	11		中学校	校舎	RC	1	7	1993	H5	27	新					-	-	-	-	-	0		
269	3755	原市場中	屋外便所	12		中学校	校舎	RC	1	21	1993	H5	27	新					-	-	-	-	-	0		
270	3755	原市場中	倉庫	13		中学校	校舎	S	1	14	1993	H5	27	新					-	-	-	-	-	0		
271	3755	原市場中	灯油庫	14		中学校	校舎	S	1	5	2002	H14	18	新					-	-	-	-	-	0		
272	3756	飯能西中	校舎(西側)	1		中学校	校舎	RC	4	2,549	1971	S46	49	旧	済	済	H22	22.2	長寿命	B	A	C	C	B	64	26耐震トイレ防
273	3756	飯能西中	倉庫	2		中学校	校舎	RC	1	69	1971	S46	49	旧					-	-	-	-	-	0		

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性						劣化状況評価						備考	
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(100点満点)		
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)								試算上の区分
274	3756	飯能西中	校舎(東側)	3		中学校	校舎	RC	4	2,396	1972	S47	48	旧	済	済	H22	23.8	長寿命	B	A	C	C	B	64	26耐震トイレ防!
275	3756	飯能西中	体育館	4		中学校	体育館	S	2	1,079	1973	S48	47	旧	済	済	H22			A	A	B	A	A	91	H24耐震老朽
276	3756	飯能西中	プール附属施設	5		中学校	校舎	S	1	51	1974	S49	46	旧					-	-	-	-	-	0		
277	3756	飯能西中	プール附属施設	6		中学校	校舎	S	1	18	1974	S49	46	旧					-	-	-	-	-	0		
278	3756	飯能西中	体育部室	7		中学校	校舎	S	1	80	1976	S51	44	旧					-	-	-	-	-	0		
279	3756	飯能西中	校舎	8		中学校	校舎	S	1	356	1980	S55	40	旧	済	-	H22	-	長寿命	B	A	C	C	B	64	
280	3756	飯能西中	体育器具庫	9		中学校	校舎	S	1	20	1980	S55	40	旧					-	-	-	-	-	0		
281	3756	飯能西中	体育部室	10		中学校	校舎	S	1	54	1982	S57	38	新					-	-	-	-	-	0		
282	3756	飯能西中	体育器具庫	11		中学校	校舎	S	1	32	1984	S59	36	新					-	-	-	-	-	0		
283	3756	飯能西中	倉庫	12		中学校	校舎	S	1	34	1988	S63	32	新					-	-	-	-	-	0		
284	3756	飯能西中	油庫	13		中学校	校舎	S	1	14	1993	H5	27	新					-	-	-	-	-	0		
285	3756	飯能西中	焼窯室	14		中学校	校舎	S	1	12	1995	H7	25	新					-	-	-	-	-	0		
286	3756	飯能西中	屋外便所	15		中学校	校舎	RC	1	26	1995	H7	25	新					-	-	-	-	-	0		
287	3757	加治中	校舎(西側)	1-1		中学校	校舎	RC	4	2,485	1979	S54	41	旧	済	済	H22	20.6	長寿命	A	A	C	C	B	67	27耐震トイレ防!
288	3757	加治中	校舎(西側)	1-2		中学校	校舎	RC	1	0	1979	S54	41	旧	済	済	H22	20.6	長寿命	A	A	C	C	B	67	H27耐震
289	3757	加治中	校舎(西側)	1-3		中学校	校舎	RC	4	755	1982	S57	38	新					A	A	C	C	B	67	H27耐震防災	
290	3757	加治中	校舎(東側)	2-1		中学校	校舎	RC	4	1,956	1979	S54	41	旧	済	済	H22	21.1	長寿命	A	A	C	C	B	67	27耐震トイレ防!
291	3757	加治中	校舎(東側)	2-2		中学校	校舎	RC	4	724	1979	S54	41	旧	済	済	H22	21.1	長寿命	A	A	C	C	B	67	H27耐震防災
292	3757	加治中	プロパン庫	3		中学校	校舎	S	1	9	1980	S55	40	旧					-	-	-	-	-	0		
293	3757	加治中	機械室	4		中学校	校舎	RC	1	89	1979	S54	41	旧					-	-	-	-	-	0		
294	3757	加治中	体育器具庫	5		中学校	校舎	S	1	32	1979	S54	41	旧					-	-	-	-	-	0		
295	3757	加治中	機械室	6		中学校	校舎	RC	1	68	1980	S55	40	旧					-	-	-	-	-	0		
296	3757	加治中	体育部室	7		中学校	校舎	S	1	51	1979	S54	41	旧					-	-	-	-	-	0		
297	3757	加治中	体育部室	8		中学校	校舎	S	1	43	1980	S55	40	旧					-	-	-	-	-	0		
298	3757	加治中	危険物庫	9		中学校	校舎	S	1	7	1980	S55	40	旧					-	-	-	-	-	0		

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性			劣化状況評価						備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上		電気設備	機械設備	健全度(100点満点)
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)							
299	3757	加治中	体育館	10		中学校	体育館	S	2	1,428	1982	S57	38	新					A	A	C	B	A	74	H26防災
300	3757	加治中	体育部室	11		中学校	校舎	S	1	26	1982	S57	38	新				-	-	-	-	-	0		
301	3757	加治中	プール附属施設	12		中学校	校舎	S	1	22	1982	S57	38	新				-	-	-	-	-	0		
302	3757	加治中	プール附属施設	13		中学校	校舎	S	1	53	1982	S57	38	新				-	-	-	-	-	0		
303	3757	加治中	屋体用渡り廊下	14		中学校	校舎	S	2	22	1983	S58	37	新				-	-	-	-	-	0		
304	3757	加治中	体育器具庫	15		中学校	校舎	S	1	64	1984	S59	36	新				-	-	-	-	-	0		
305	3757	加治中	体育部室	16		中学校	校舎	S	1	36	1986	S61	34	新				-	-	-	-	-	0		
306	3757	加治中	倉庫	17		中学校	校舎	S	1	14	1993	H5	27	新				-	-	-	-	-	0		
307	3758	美杉台中	校舎	1-1		中学校	校舎	RC	3	2,597	2001	H13	19	新				C	C	B	B	B	62	H27防災	
308	3758	美杉台中	校舎	1-2		中学校	校舎	RC	3	1,592	2001	H13	19	新				C	C	B	B	B	62		
309	3758	美杉台中	機械室	2-1		中学校	校舎	RC	3	57	2001	H13	19	新				-	-	-	-	-	0		
310	3758	美杉台中	校舎	2-2		中学校	校舎	RC	3	1,337	2001	H13	19	新				B	B	B	B	B	75		
311	3758	美杉台中	渡り廊下	3		中学校	校舎	S	3	69	2001	H13	19	新				-	-	-	-	-	0		
312	3758	美杉台中	ゴミ置き場	4		中学校	校舎	RC	1	48	2001	H13	19	新				-	-	-	-	-	0		
313	3758	美杉台中	体育館	5-1		中学校	体育館	S	2	1,443	2001	H13	19	新				B	B	B	B	B	75		
314	3758	美杉台中	地域連携施設	5-2		中学校	体育館	S	1	163	2001	H13	19	新				-	-	-	-	-	0		
315	3758	美杉台中	部室	5-3		中学校	体育館	S	1	124	2001	H13	19	新				-	-	-	-	-	0		
316	3758	美杉台中	部室	6		中学校	校舎	S	1	118	2001	H13	19	新				-	-	-	-	-	0		
317	3758	美杉台中	屋外便所・体育器具庫	7		中学校	校舎	RC	1	71	2001	H13	19	新				-	-	-	-	-	0		
318	3758	美杉台中	プール専用付屋室	8		中学校	校舎	RC	1	187	2001	H13	19	新				-	-	-	-	-	0		
319	4561	名栗中	校舎	1		中学校	校舎	RC	4	2,241	1986	S61	34	新				D	D	C	C	C	29	H22空調	
320	4561	名栗中	武道場	2-1		中学校	武道場	RC	4	538	1986	S61	34	新				D	D	C	C	C	29		
321	4561	名栗中	武道場	2-2		中学校	武道場	RC	4	491	1986	S61	34	新				D	D	C	C	C	29	H27防災(天井)	
322	4561	名栗中	クラブハウス	2-3		中学校	校舎	RC	4	164	1986	S61	34	新				-	-	-	-	-	0		
323	4561	名栗中	体育館	2-4		中学校	体育館	RC	4	970	1986	S61	34	新				D	D	C	C	C	29	H26防災(天井)	

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2020

A:概ね良好 C:広範囲に劣化
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報														構造躯体の健全性			劣化状況評価						備考				
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上		電気設備	機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦		基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm ²)	試算上の区分								
324	4561	名栗中	屋外便所	3		中学校	校舎	W	1	11	1996	H8	24	新							-	-	-	-	-	0	
325	6640	名栗幼稚園	園舎	2		幼稚園	園舎	W	1	646	1999	H11	21	新							B	A	B	B	B	82	
326	K191	名栗給食共同調理場	給食共同調理場	1		その他	給食センター	S	1	198	2004	H16	16	新							-	-	-	-	-	0	
327	K192	南高麗給食共同調理場	給食共同調理場	1		その他	給食センター	RC	1	111	1976	S51	44	旧							-	-	-	-	-	0	
328	K192	南高麗給食共同調理場	給食共同調理場	2		その他	給食センター	S	1	7	2008	H20	12	新							-	-	-	-	-	0	
329	K193	奥武蔵給食共同調理場	給食共同調理場	1-1		その他	給食センター	RC	2	162	1987	S62	33	新							-	-	-	-	-	0	
330	K193	奥武蔵給食共同調理場	給食共同調理場	1-2		その他	給食センター	RC	1	7	2009	H21	11	新							-	-	-	-	-	0	
331	K193	奥武蔵給食共同調理場	給食共同調理場	2		その他	給食センター	S	1	10	2008	H20	12	新							-	-	-	-	-	0	
332	K194	原市場給食共同調理場	給食共同調理場	1-1		その他	給食センター	RC	1	88	1968	S43	52	旧							-	-	-	-	-	0	
333	K194	原市場給食共同調理場	給食共同調理場	1-2		その他	給食センター	RC	1	13	1985	S60	35	新							-	-	-	-	-	0	
334	K194	原市場給食共同調理場	給食共同調理場	1-3		その他	給食センター	RC	1	4	1991	H3	29	新							-	-	-	-	-	0	
335	K194	原市場給食共同調理場	給食共同調理場	2		その他	給食センター	S	1	44	2010	H22	10	新							-	-	-	-	-	0	
336	K195	双柳給食共同調理場	給食共同調理場	1-1		その他	給食センター	RC	1	145	1982	S57	38	新							-	-	-	-	-	0	
337	K195	双柳給食共同調理場	給食共同調理場	1-2		その他	給食センター	RC	1	8	2010	H22	10	新							-	-	-	-	-	0	
338	K195	双柳給食共同調理場	給食共同調理場	2-1		その他	給食センター	RC	1	34	1982	S57	38	新							-	-	-	-	-	0	
339	K195	双柳給食共同調理場	給食共同調理場	2-2		その他	給食センター	RC	1	3	1982	S57	38	新							-	-	-	-	-	0	
340	K195	双柳給食共同調理場	給食共同調理場	3		その他	給食センター	S	1	11	2012	H24	8	新							-	-	-	-	-	0	