

飯能市浄化センター太陽光発電所内
電力ケーブル盗難被害概要

1. 発生日時

令和4年9月1日（木）午後5時～令和4年9月2日（金）午前6時の間

2. 発生場所

飯能市浄化センター太陽光発電所（飯能市征矢町31番27ほか）

3. 概要

何者かが施設南側の外柵フェンスを切断後に施設内へ侵入し、マンホール4箇所の蓋を開け地中に埋設してある電力ケーブルを切断し持ち去ったもの

4. 被害に関する内訳

（1）盗難品：電力ケーブル（直径約6cmの銅線、延長378m）

（2）盗難品に関する被害額：353万7,000円

（3）施設復旧に係る費用：約3,000万円

5. 今後の対応等

（1）当該施設はリース物件であるため、施設復旧に係る費用及び売電収入の減少分については、リース会社が加入している保険での対応となります。

（2）盗難及び破損した施設の復旧は、資材の手配等の準備期間を含め6ヶ月程度を要する見込みです。

（3）再発防止に向けて関係機関において必要な対策を講じていきます。

6. 被害の状況（写真）

（1）外柵フェンス破損



（2）被害の電力ケーブル



（3）マンホール①



（4）マンホール②

