



飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和2年8月）

■アスベスト含有塗材の除去工事については、残り1箇所の除去が完了しました。これにより、アスベスト含有建材及びダイオキシン類の除去工事が全て完了しました。

建物本体の構造体の解体工事に着手しました（画像①、②）。

煙突については、内筒の撤去が完了し、管理区域を開放するための環境調査を行いました（画像③、④）。



建物南西面の解体状況



建物北西面の解体状況



煙突内筒の仮置き状況



煙突内筒の撤去状況