

## 飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和2年9月）

- 建物本体については、構造体を順次解体し、建物内部にある破砕機やクレーンなどの機器類についても、撤去しながら作業を行いました（画像①、②）。  
8月に行った環境調査結果に問題がないことを確認し、管理区域を開放しました。  
煙突については、鉄筋コンクリート製の外筒をハンドブレイカーにて解体作業を行いました（画像③、④）。

