


## 飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和2年11月）


■建物本体については、引き続き基礎やごみピットなどの地下部分の解体を行いました（画像①）。

煙突については、重機による地上部分及び基礎部分の解体が終了しました（画像②）。構造物の撤去を確認し、埋め戻し工事に着手しました。

ダイオキシン類除去完了に伴い、周辺大気環境測定を行いました（画像③）。



ごみピットの地下部分の解体状況



煙突の基礎部分の解体状況



北東側より全景



周辺大気環境測定状況