


## 飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和3年1月）

- 建物の解体後の埋め戻し工事及びコンクリートガラ等の搬出が完了しました。建物周辺の外構や仮設物についても撤去を行い、解体エリアの整地が概ね終了しました（画像①、②、③、④）。  
今後は契約検査課による完成検査を受け、工事が完了となります。



建物周辺の外構の撤去状況



解体エリアの整地状況



北西側より全景



北東側より全景